



20 393 001 COSTA L TORNEIRA DE LAVATÓRIO 1/2"




DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Colour: cromado
- Isolamento térmico
- Indicador azul
- Castelos de longa duração
- Bica giratória com mousseur
- Rosca de ligação 1/2"



20 393 001 COSTA L TORNEIRA DE LAVATÓRIO 1/2"



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , dezembro 2007 – now

1: Manipulo (Spare part-nr. 45994000)

1.1: peça de encaixe (Spare part-nr. 0538600M)

2: Castelo 1/2" (Spare part-nr. 07146000)

2.1: o'ring (Spare part-nr. 0128300M)

2.2: o'ring (Spare part-nr. 0392400M)

2.3: Obturador 1/2" (Spare part-nr. 0529100M)

3: Bica giratória 3/4" (Spare part-nr. 13219000)

3.1: Perlator tipo "Mousseur" (Spare part-nr. 13928000)

3.2: o'ring (Spare part-nr. 0128000M)

4: Espelho (Spare part-nr. 45996000)

5: união roscada (Spare part-nr. 45004000)

6: porca de ligação (Spare part-nr. 1290200M)

6.1: junta (Spare part-nr. 0138900M)

7: porca de ligação (Spare part-nr. 1290100M)

7.1: junta (Spare part-nr. 0138900M)

8: Parafuso Costa/Avina (Spare part-nr. 48013000)*

* Acessórios Opcionais