


38 785 000 UNISSET SISTEMA DE INSTALAÇÃO COM ACIONAMENTO INFRAVERMELHO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , novembro 2015 – now

1: Acessório de ligação DN 15 (Order-nr. 37044000)

1.1: ligação (Order-nr. 4387500M)

1.2: RAPID Canhão p/ urinol (Order-nr. 43891000)

2: fonte de alimentação (Order-nr. 42470000)

3: Eixo de revisão para placas de descarga standard (Order-nr. 66838000)

4: Torneira de esquadria 1" (Order-nr. 43392000)


5: cavilha roscada (Order-nr. 43078000)

6: Conjunto de fixação (Order-nr. 4307500M)

7: curva de descarga (Order-nr. 42943000)

7.1: suporte (Order-nr. 42236000)


38 785 000 UNISSET SISTEMA DE INSTALAÇÃO COM ACIONAMENTO INFRAVERMELHO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , março 2011 – novembro 2015

- 1: Acessório de ligação DN 15 (Order-nr. 37044000)
- 1.1: ligação (Order-nr. 4387500M)
- 1.2: RAPID Canhão p/ urinol (Order-nr. 43891000)
- 2: Caixa de ligação (Order-nr. 42279000)
- 3: Eixo de revisão para placas de descarga standard (Order-nr. 66838000)
- 4: Torneira de esquadria 1" (Order-nr. 43392000)
- 5: cavilha roscada (Order-nr. 43078000)
- 6: Conjunto de fixação (Order-nr. 4307500M)
- 7: curva de descarga (Order-nr. 42943000)
- 7.1: suporte (Order-nr. 42236000)

38 785 000 **UNISSET SISTEMA DE INSTALAÇÃO COM ACIONAMENTO INFRAVERMELHO**



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , março 2008 – março 2011

1: Acessório de ligação DN 15 (Order-nr. 37044000)

1.1: ligação (Order-nr. 4387500M)

1.2: RAPID Canhão p/ urinol (Order-nr. 43891000)

2: Caixa de ligação (Order-nr. 42279000)

3: Eixo de revisão para placas de descarga standard (Order-nr. 66838000)

4: Torneira de esquadria 1" (Order-nr. 43392000)

5: cavilha roscada (Order-nr. 43078000)

6: Conjunto de fixação (Order-nr. 4307500M)

7: curva de descarga (Order-nr. 42943000)

7.1: suporte (Order-nr. 42236000)